

PC		ED3100
USB	←USB адаптер→	485+
		485-

Установить параметры:

- P0.01= 3
- P0.04= 2
- P8.00= 1